

PROWAX ULTRA

CERA PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO - UHS

REV. 00

Data: 29/01/2024

BOLETIM TÉCNICO

Amazônia

HS-30

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS:

Aspecto Físico (25°C)	Líquido
Notificação ANVISA	25351.113752/2012-22
Aspecto Líquido	Branco, de acordo com o padrão
Solubilidade em água 100%	Solúvel
Odor	Característico
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PH da formulação de Uso Proposta pH	8,0 – 10,0
PH da formulação de Uso Proposta pH (puro):	8,0 – 10,0
, , , ,	8,0 – 10,0 Não Inflamável
(puro):	
(puro): Inflamabilidade	Não Inflamável

DESCRIÇÃO/APLICAÇÃO:

Acabamento acrílico Ultra High Speed – UHS, desenvolvido para conferir uma excelente durabilidade, brilho e nivelamento, altamente resistente à trafegabilidade, cera à base de polímeros especiais que conferem alta resistência para o piso tratado, acabamento duradouro extremamente resistente, evita riscos às superfícies. Esta cera possui alta ação antiderrapante. Maior vida útil dos pisos com menor esforço e maior economia na limpeza diária. O produto também possui base seladora, não sendo necessário utilizar selador para preparar o piso antes de aplicar a cera. Acabamento acrílico Ultra High Speed – UHS, à base de polímeros especiais que conferem alta resistência para o piso tratado e com ação antiderrapante para locais de alto tráfego.

Em pisos com maior porosidade, para melhor proteção, durabilidade e efeito brilho intenso, aplicar duas camadas de selador SEALER MAX antes da aplicação da PROWAX ULTRA.

DILUIÇÃO:

Rendimento do produto: 70 a 90 m²/litros.

INSTRUÇÕES DE USO:

Rede Social: facebook.com/cvamazoniaE-mail: vendas@cvamazonia.com.br

PRODUTOS PARA LIMPEZA E COSMÉTICOS

PROWAX ULTRA

CERA PARA PISO DE ALTO TRÁFEGO - UHS



BOLETIM TÉCNICO

REV. 00

Data: 29/01/2024

HS-30

Antes de utilizar a cera é necessário limpar e remover a antiga cera do piso, para isto utilize o removedor REMOWAX UÊBA. Aplicar no piso limpo e seco, umedeça um pano limpo com cera e aplique uniformemente sempre no mesmo sentido. Deixe secar completamente, para em seguida fazer mais duas aplicações da cera.

Aplicar PROWAX ULTRApuro, em camadas finas e uniformes, com intervalo de 30 a 45 minutos entre as camadas. Recomendamos de 3 a 6 camadas dependendo das condições do piso e do tráfego.

ESTOQUE E MANUSEIO:

Conservar o produto em sua embalagem original, fechada, em local fresco e ao abrigo da luz. Manter afastado de produtos ácidos, a base de amônia e combustíveis. Não aquecer o produto. Utilizar equipamento de proteção adequado durante o manuseio.

Manipular em local ventilado, utilizando equipamentos compatíveis com o produto.

Maiores detalhes e informações poderão ser obtidos na Ficha com Dados de Segurança – FDS.

EMBALAGENS:

Bombonas de 5 LITROS

Responsável técnico: Armando Athos R. de Medeiros Neto

CRQ: 14202759

Rede Social: facebook.com/cvamazoniaE-mail: vendas@cvamazonia.com.br